

Sag EF Solvej  
Emne Tilsyn, Udskiftning af vandinstallationer  
Til Lars Beck Andersen(LBA), Finn L. Davidsen

Sags nr. 11552  
Dato 05-11-2013  
Side 1/1

## Tilsynsnotat 02

Tilsynsnotatet er fra tilsyn d. 5. november.

### Observation/handling

#### 1. Måler arrangement ved vandstik.



Saundersventil skal spædes efter til højre for måler. Isolering er våd og skal skiftes på højre side af måleren.

Der monteres en bundehane eller ventil til kontrol af kontraventilen. Bundhanen eller ventil skal sidde mellem kontraventil og måler.

#### 2. Midlertidig installation i kælder.



Midlertidig installation skal spændes op så man kan færdes i kælderen.

### Økonomi

1. Ydelsen er indeholdt i tilbud.
2. Ydelsen er indeholdt i tilbud.

Michael R. Andersen

### Konklusion/opfølgning

- 1.
- 2.

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Entreprenør

\_\_\_\_\_  
Underskrift